



Regulamin pracowni ultraszybkiej spektroskopii laserowej

1. Wstęp do pracowni ultraszybkiej spektroskopii laserowej mają tylko i wyłącznie osoby uprawnione (pracownicy Zakładu oraz pracownicy i doktoranci Instytutu po uprzednim przeszkoleniu).
2. W pracowni obowiązują ogólne przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej (odzieży ochronnej i środków ochrony oczu przed promieniowaniem optycznym) oraz obuwie zmienne.
4. Podczas pracy urządzeń laserowych obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania ochrony oczu. W trakcie wykonywania czynności manualnych w pobliżu wiązki lasera należy pamiętać o zdjęciu biżuterii.
5. Czynności laboratoryjne związane z przygotowaniem i utylizacją próbki należy wykonywać w laboratoriach Zakładu Krystalografii, nie w pracowni ultraszybkiej spektroskopii laserowej.
6. Sposób utylizacji próbek reguluje instrukcja dotycząca postępowania z odpadami chemicznymi.